

DP 2*1 /1*2 切换器

使用说明书

一、产品简介

DP 切换器能够实现二切一，一切二两种模式进行切换，能够适应多种复杂的应用环境。是一种可靠、高性能、高效的 DP 切换方式。

二、主要特性

- 实现 DP 二切一，一切二两种切换模式；
- 高清视频信号分辨率最高可达到 4K/60Hz；
- 兼容 DP1.2 标准；
- 自动适配，能够适应多种复杂的应用环境；
- 按键切换，方便快捷；
- 安装简单方便，即插即用，无需设置；


三、设备清单

- | | |
|--------------------|-----|
| ● DP 2*1/1*2 切换器主机 | 1 台 |
| ● MicroUSB 线 | 1 条 |
| ● 使用说明书 | 1 份 |

四、技术参数

| | 参数名称 | 详细说明 |
|----|-----------|---------------------|
| 视频 | 接口协议 | DP1.2 |
| | PC 输入接口类型 | DP 接口 |
| | 带宽 | 21.3Gbps |
| | 刷新率 | 4K/60HZ 2K/144HZ |
| | 最大总线长 | 5m |
| 其他 | 电源 | 电源适配器：DC 5V |
| | 最大功耗 | MAX 0.5W |
| | 温度 | 工作温度：-5°C ~ +70°C |
| | 湿度 | 工作湿度：5% ~ 90% |
| | 外形尺寸 | 54*50*18.3mm |
| | 质保 | 1 年免费保修，终生维护 |

五、接口说明




| 端口名称 | 功能描述 |
|------|--------------|
| 1 | 5V 电源输入口 |
| 2 | DP 切换按键 |
| 3 | DP 输入或输出 2 口 |
| 4 | DP 输入或输出 1 口 |

| | |
|---|-----------|
| 5 | 切换指示灯 |
| 6 | DP 输入或输出口 |

六、应用示意图

模式一：


一进二出 一个设备连接两个显示器



PS: 以上显示方式, 显示器1和显示器2不能同时显示

模式二：

二进一出 两个设备连接一个显示器



PS: 切换设备1, 显示器显示设备1内容
切换设备2, 显示器显示设备2内容

七、售后服务

感谢您使用本的产品，为了维护您的权益，请仔细阅读以下保护条款：

我们对此产品提供 1 年保修，终生维护的售后服务。自购买时间起一年质保期内，由于产品自身质量问题引起的硬件故障，本公司将为客户提供免费维修服务，请勿自行拆机维修，超过保修期客户同样享有本公司提供的优质售后服务。

以下情况不属于免费质保范围：

- 人为造成的损坏；
- 在未经授权的情况下，拆卸，改装和维修过此产品；
- 由于外部原因（如雷击，电源等）造成的损坏；
- 由于用户不正确的安装或使用造成的损坏；
- 过保修期。